

前橋監督署からのお知らせ



第1号

2011.4.14 発行

前橋労働基準監督署 前橋市大手町 1-1-3 Tel 027-232-3600 Fax 027-232-3530



新体制です。よろしく!!

本年4月1日付けの人事異動により、新たに13名が前橋署（伊勢崎分庁舎を含む。）に転任して参りました。

前任者同様
よろしくお願ひ
致します。



最近の動き


大震災から1ヶ月が経ち、資材（物資）不足や計画停電、自粛ムードが、製造業から旅館等のサービス業に至るまで、幅広くかつ深刻な影響を与えています。

当署にも労使から、休業手当や人員整理等をめぐる相談が多数寄せられています。

トラブルが発生する前に気軽にご相談ください。



平成23年（3月末現在）分 前橋署管内 労働災害発生状況（累計）



※注…休業4日以上（通勤災害分を除く）で、平成23年3月31日までに当署に提出された労働者死傷病報告を集計（累計）。

●前年に引き続き増加傾向にあり、平成22年同期（116件）に比べ15件（人）増の131件に。

●死亡災害は、3月末時点では1件で±0件であったが、4月に1件（裏面参照）発生し、計2件に。

- 建設業、製造業で大幅に増加。
- 死亡災害2件の内訳は、製造業1件、畜産業1件（裏面参照）。

速報

渋川市の養鶏場で死亡災害が発生！

本年4月5日、作業員(40歳)の着ていた衣服(上着)が動力伝導シャフト(回転軸)に巻き込まれて死亡(当署管内)


死亡災害1

ゆっくりも 高速も 危険！

被災者の上着を巻き込んだ回転軸(衣服が絡まっている)

卵を集めるコンベアー 卵

被災者の上着の一部



本年4月5日、渋川市北橘町の養鶏場で、糞の清掃作業を行っていた40歳の作業員が、作業を終えて戻るため、床から1.1mの位置にある回転軸(直径2.5cm)の下を潜ろうとした際に背中から上着が巻き込まれ、死亡する災害が発生しました。

詳細については現在調査中ですが、回転軸は**毎分5回転**と非常にゆっくり回転していましたが、上着の一部が巻き込まれ、首が圧迫され窒息状態に陥ったものと思われます。

ゆっくりでも高速でも、巻き込まれたが最後、重篤な事故に繋がりますので、作業時の回転停止、覆いの設置等の巻き込み災害防止対策が必要です。

去年は、藤岡署管内でも同様の死亡災害が発生！


旋盤で作業中の作業員が全身を巻き込まれて死亡(藤岡署管内)

死亡災害2

回転物の本当の怖さは、巻き込まれ

被災者が巻き込まれた円筒形の加工物

被災者の衣服の一部



昨年12月2日、藤岡署管内の工場で、NC旋盤で加工の準備作業を行っていた34歳の作業員が、回転していた円筒形の加工物(直径16cm)に巻き込まれて死亡する災害が発生しました。

加工物をゆっくり回転させながら作業を行っていたところ、身体又は衣服の一部が巻き込まれ、続いて全身が巻き込まれてしまったものです。

回転物の本当の怖さは「巻き込まれ」です。